Table des matières

Gen8 - upgrade bios & ILO 3
Fichiers 3

Gen8 - upgrade bios & ILO

Fichiers


- BIOS **(01/22/2018)**

bios_SP99233.exe ⇒ extraire le fichier *SP99233.exe\ROMPaq Flat Files**CPQJ0613.436***

- **ILO 2.77(17 Dec 2020)**

ilo_cp046021.exe ⇒ extraire le fichier *cp046021/**ilo4_277.bin***

- Flasher via l'ILO ⇒ prise en compte lors du prochain reboot



Annexes

- https://support.hpe.com/hpsc/swd/public/detail?swItemId=MTX_671606ca210640bbb93ae3b683
- https://support.hpe.com/hpsc/swd/public/detail?swItemId=MTX-2a4f6e276e9d4eac9d3716e50b

From:
https://unix-bck.ndlp.info/ - **Where there is a shell, there is a way**

Permanent link:
https://unix-bck.ndlp.info/doku.php/blog:gen8_-_upgrade_bios_ilo

Last update: **2021/04/04 09:02**